



撮影月日 平成28年8月26日

基礎杭打ち完了後の掘削土砂搬出堆積状況
産業廃棄物混入(杭打ち注入モルタル・スラッジ系)