



撮影月日 平成28年9月2日

基礎杭打ち後の掘削土砂堆積状況

産業廃棄物(セメントミルク・スラッジ固形物)混入